

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

115088, г. Москва,

2.01.2014

Москва

Экспертное заключение (калькуляция) № 0008989353

Составлено в программе «SilverDAT II — Русская версия». Лицензия № 3400645001

Сертификат соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.СП25.Н00075

Транспортное средство

МТС	Mazda
	Axela
ИН	
РЗ	
Дата выпуска	2008
Тип окраски	Металлик (2-сл.)
Пробег, км	97238
Владелец	

Запасные части

Код	-	Кат. №	Наименование	Цена	К-во	Стоимость	Износ	С учетом износа	-
			Дверь пер. п.	2 287,34р.	1	2 287,34р.	31,00%	1 578,26р.	
			Дверь задн. п.	3 636,23р.	1	3 636,23р.	31,00%	2 509,00р.	
			Бачок стеклоом.	771,39р.	1	771,39р.	45,00%	424,26р.	
			Бампер пер.	2 478,94р.	1	2 478,94р.	45,00%	1 363,42р.	
			Накладка моторный отсек пер. нижн.	335,51р.	1	335,51р.	45,00%	184,53р.	
Итого стоимость деталей						9 509,41р.		6 059,47р.	

Ремонтные работы

Код	PK	Операция	Наименование	CP	Цена	н/ч	Стоимость	-	
1842	A	S0431X-R-X	С/у - молдинг крыши п.	К	570,00р.	0,2	114,00р.		
20112	E	S1001X-R-X	Замена - дверь пер. п.	К	570,00р.	2,3	1 311,00р.		
24112	E	S1101X-R-X	Замена - дверь задн. п.	К	570,00р.	2,3	1 311,00р.		
25932	A	S1129X-R-X	С/у - пластина замка двери задн. п.	К	570,00р.	0,2	114,00р.		
35912	A	S1119X-R-X	С/у - уплотнитель двери задн. п.	К	570,00р.	0,3	171,00р.		
43712	A		С/у - крыло пер. п. (бампер - деталь снята)	М	570,00р.	0,4	228,00р.		
43831	A		С/у - накладка арки пер. л. (комплексная работа)	К	570,00р.	0,2	114,00р.		
45360	E	S1601X-R-X	Замена - бачок омывателя и/или насос	К	570,00р.	0,6	342,00р.		
46172	A	T0345X-R-X	С/у - указат. повор. п. боков.	Е	570,00р.	0,2	114,00р.		
47110	E		Замена - накладка бампера пер. (комплексная работа)	К	570,00р.	0,3	171,00р.		
53352	A	S0603A-R-X	С/у - накладка арки задн. п.	К	570,00р.	0,4	228,00р.		
54210	A	S0515X-R-X	С/у - уплотнитель двери задка	К	570,00р.	0,3	171,00р.		
56701	A	F0508X-R-X	С/у - люк топл. бака	М	570,00р.	0,2	114,00р.		
57010	E	S0206X-R-X	Замена - бампер задн.	К	570,00р.	0,7	399,00р.		
43712	I		Ремонт - крыло пер. п.	К	570,00р.	2	1 140,00р.	*	
Итого стоимость ремонтных работ							6 042,00р.		

Малярные работы

Код	CO	Операция	Наименование	Цена	н/ч	Стоимость	-
20112	4	НД:М	Дверь пер. п.	650,00р.	1,6	1 040,00р.	
43712	2	Ремонт	Крыло пер. п. - деталь снята	650,00р.	1,1	715,00р.	
47110	4	НД:К	Бампер пер. - деталь снята	650,00р.	2,1	1 365,00р.	
53112	1	Поверхность	Боковая часть задн. п.	650,00р.	0,7	455,00р.	
57010	1	Поверх.:К	Бампер задн. - деталь снята	650,00р.	0,9	585,00р.	
Стоимость малярных работ						4 160,00р.	
Стоимость материалов						4 193,00р.	
Итого стоимость окраски						8 353,00р.	

Результаты расчета

Всего стоимость ремонта	23 904,41 р
Всего стоимость ремонта с учетом износа запасных частей	20 454,47 р